

ARBORII

1. Arborii: sunt organe de masini care se rotesc in jurul axei lor geometrice si care transmit momente de rasucire prin intermediul altor organe pe care le sustin sau cu care sunt asamblate (role, roti dintate, biele, cuplaje)

In functie de variantele constructive, exista trei tipuri de arbori: drepti, cotiti, flexibili.

Arborii drepti sunt organe de masini care au rolul de a sustine alte organe de masini aflate in miscare de rotatie (roti dintate, roti de curea, roti de lant si cuple, inclusiv roatele de motoare electrice). Acestea transmit momente de torsiune organelor de masini care sunt legeti, ei fiind solicitati la incovoiere, torsiune si foarte rar la intindere si compresiune.

Arborii drepti se utilizeaza in constructia turbinelor cu abur si turbinelor hidraulice, a cutiilor de viteza, a reductoarelor si a transmisiilor masinilor – unelte.

Partile componente ale unui arbore drept sunt: zona de calare (1), fusuri (2), corpul arborelui (3), lagare (4).

Arborii cotati sunt organe de masini care se construiesc pentru a contribui la transformarea miscarii de rotatie in miscare de translatie. Acestea sunt utilizati in special la masinile montate cu abur si cu ardere interna la pompe, compresoare care prin intermediul mecanismului biele – manivela transforma miscarea rectilinie alternativa a pistoanelor in miscare de rotatie al arborelui cotit.

Principalele zone ale unui arbore cotit sunt : fusurile de sprijin (1), fusurile intermediare sau manetoane (2), zonele de calare (3).

Arborii flexibili se intalnsc acolo unde axa geometrica a lor trebuie sa urmareasca un traseu usor sinuos si variabil in timp, asa cum este cazul cablurilor de kilometraj de la autovehicule, a arborilor frezelor stomatologice.

2. Clasificarea arborilor:

A. dupa conditia de functionare :

1. in functie de functionare :

- static determinati (intre reazeme);
- static nedeterminati (in afara reazemelor).

2. in functie de comorarea la vibratie a arborilor (turatia de regim/turatia critica):

- rigizi ($n < n_{Cr}$);
- elastici ($n > n_{Cr}$).

3. in functie de tiul de solicitare :

- arbori de torsiune;
- arbori solicitati compus : tensiune si incovoiere;

4. in functie de ozitia in care lucreaza :

- orizontală;
- verticală;
- inclinată.

B. după oziția axei de sprijin :

1. fixă (arbori de sprijin);
2. variabilă (arbori flexibili).

3. Fusuri și pivoti:

Fusurile și pivotii sunt acele zone din componenta arborilor și osiilor prin care acestia se sprijină în lagare.

Suprafetele fusurilor prezintă o mișcare relativă față de surafatele interioare de contact ale lagărului de sprijin. Aceasta poate fi de alunecare (lagăr de alunecare) sau de rostogolire (indirectă la rulmenti).

Clasificarea fusurilor:

1. După direcția forței care le solicită în raport cu axa lor de rotație și formă :

- radiale (pot avea forma cilindrică sau conică);
- axiale (pot fi circulare pline, inegale, multiinelare);
- radial – axiale (pot fi conice sau sferice, simple sau cu umar de sprijin).

2. După poziția relativă pe care o ocupa pe arbore :

- radiale : de capat, intermediare;
- axiale : frontale, intermediare sau superioare;

Pivotii sunt acele fusuri axiale sau radical – axiale la care forța principală din lagăr este paralela cu axa de rotație.

Materiale pentru confectionarea arborilor.

Materialele din care se confectionează arborii se aleg în funcție de scopul urmarit și de condițiile impuse în funcție, de tehnologia de execuție adoptată pentru acestia.

In general se utilizează oteluri carbon obisnuite OL 42, OL 50, OL 60. Pentru a satisface aceeași rezistență dar la gabarite și la calitate (la care se vor aplica tratamente termice adecvate pentru creșterea rezistenței în zona de sprijin). OLC 25, OLC 35, OLC 45. Pentru solicitări importante și gabarite reduse se recomandă otelurile aliante de îmbunătățire : 41 Mo Cr 11, 41 Cr Ni 12, 18 Mo Cr Ni 13, 21 Mo Mn Cr 12, 13 Cr Ni 30.

Deoarece fontele au rezistență mecanică mai scăzută decât otelurile, dar au o sensibilitate mult mai mică față de efectul de concentrare a vibratiilor, vor fi recomandate la execuția arborilor de dimensiuni mari sau a arborilor cu formă complicată. Astfel se utilizează fontele cu grafit nodular sau fontele maleabile.

Materialele pentru confectionarea fusurilor și pivotilor.

Materialele din care sunt confectionate fusurile și pivotii sunt aceleasi cu ale arborilor carora le apartin. Pentru a face față solicitărilor la care sunt supuse în timpul

exploatarii (incovoierea, oboseala, presiune de contact, uzura), se recomanda o prelucrare ingrijita a suprafetei fusurilor, astfel incat sa se asigure o aderenta cat mai buna lubrifiantului.. Solutiile care conduc la imbunatatirea caracteristicilor fizico – mecanice ale acestor zone sunt :

- aplicarea unor tratamente mecanice, termice sau termochimice adecate;
- introducerea prin presare sau frecare pe arbore a unui mansoan cu caracteristici corespunzatoare cerintelor functionarii acestui ansamblu;
- aplicarea pe suprafata fusului a unei pelicule subtiri de material plastic (poliamide), care prezinta caracteristici deosebite de rezistente la presiunea de contact, uzura si aderenta. In plus aceasta pelicula poate fi inlocuita cu usurinta dupa uzare.

Calculul arborilor

Etapele proiectarii cu axa geometrica dreapta ce trebuie respectate sunt :

- predimensionarea : se face prin calculul de rezistenta la rupere sau la deformatie;
- adaptarea solutiei constructive : pornind de la rezultatele obtinute si luand in considerare conditiile de executie si de montaj;
- efectuarea verificarilor de rezistenta la oboseala, deformatii, vibratii;

Pentru efectuarea calculelor modelul real al subansamblului arbore – elemente sustinute se inlocuiesc cu modelul conventional al unei grinzi plane sprijinita pe doua sau mai mult reazeme si incarcata cu sarcini concentrate. In calculul de rezistenta la incovoiere se considera numai fortele exterioare neglijandu-se greutatea proprie a osiilor sau arborilor.

1. Dimensionarea – se va face numai pentru torsiune (rasucire) care reprezinta de regula solicitarea principala. Solicitarea de incovoiere fiind mai mica , se negligeaza.

- pentru arbori cu sectiune plina :

$$W_{nec} = \frac{Mt}{\tau_{at}} \quad \text{sau} \quad \frac{\pi \cdot d^3}{16} = \frac{Mt}{\tau_{at}} \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{16 Mt}{\pi \tau_{at}}} \text{ cm}$$

- pentru arbori cu sectiune inelara.

$$d = \sqrt[3]{\frac{16 Mt}{\pi \tau_{at} (1-k^4)}} \quad [\text{cm}]$$

2. Verificarea la solicitari compuse – torsiune si incovoiere.

In acest caz efectul unitar echivalent se va determina cu relatia

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_i^2 + 4\tau_t^2} \leq \tau_{ai}$$

in care efectul unitar la incovoiere

$$\sigma = \frac{M_{i\max}}{W} = \frac{M_{io}^2 + M_{iv}^2}{\frac{\pi \cdot d^3}{32}} \left[\frac{\text{daN}}{\text{cm}^2} \right]$$

Fortele ce actioneaza asupra arborilor pot avea atat componente in planul orizontal rezultand momentele incovoietoare M_{io} in sectiunea periculoasa de rupere, cat si componente in plan vertical rezultand momentele incovoietoare M_{iv} . Prin comunarea M_{io} si M_{iv} momentul M_i care intervine in calculul efectului unitar la incovoiere σ_i . cunoscandu-se puterea necesara a fi transmisa $P[\text{KW}]$, precum si turatia arborelui $n[\text{rot/min}]$ se poate determina momentul de torsiune M_t cu relatia $M_t = 95500 P/n[\text{daN cm}]$

Astfel se va putea calcula valoarea efortului unitar tangential

$$\tau_t = \frac{M_t}{W_p} = \frac{\frac{95500 P}{n}}{\frac{\pi \cdot d^3}{16}} \left[\frac{\text{daN}}{\text{cm}^2} \right]$$

Efortul unitar adminisibil al materialului se va alege in raport cu calitatea materialului si cu coeficientul de siguranta.

Functie de cazul de solicitare :

- pentru oteluri cu rezistenta la rupere $\sigma_r = 50...80 [\text{dan/mm}^2]$ se vor alege rezistente admisibile $\sigma_{ai} = 600...900 [\text{dan/cm}^2]$ pentru cazul 3 se solicitari;
- pentru arborii din fonta cu rezistenta la rupere incovoiere $\sigma_r = 6...10 [\text{daN/mm}^2]$ se vor alege rezistentele admisibile la incovoiere $\sigma_{ai} = 250...400 [\text{daN/cm}^2]$ pentru solicitari alternative.

3. Verificarea la oboseala

Cand arborii sunt supusi la incovoieri dupa un ciclu alternant simetric, iar la torsiune dupa un ciclu pulsator, acestea vor solicita la oboseala materialul din care sunt confectionati arbori. Pentru a verifica daca arborele rezista acestor solicitari, se determina coeficientul de siguranta la oboseala. Astfel se vor calcula :

- coeficientul de siguranta la incovoiere :

$$C_2 = \frac{\sigma - 1}{\frac{\beta_k}{\varepsilon \cdot \gamma} \cdot \sigma_v}$$

- coeficientul de siguranta la torsiune

$$C_{\tau} = \frac{\tau - 1}{\frac{\beta_k \cdot \tau_v + \frac{\tau - 1}{\tau_c} \cdot \tau_m}{\varepsilon \cdot \gamma}}$$

in factorii ce influenteaza rezistenta la oboseala sunt :

- β_k - este concentratorul de tensiuni la crestaturi, racordari, treceri de diametru de la o treapta la alta.
- γ - factorul de calitate al prelucrari suprafetelor
- ε - factorul dimensional, natura materialului.

4. Verificarea la deformatii torsionale

Deformatiile torsionale ϕ se masoara in radiani si se pot determina in situatia in care se cunosc momentul de torsiune M_t [daN cm] lungimea l [cm], intre reazemele arborelui, modulul de elasticitate transversala G (pentru hotel $G = 8 \cdot 10^5$ daN/cm² si momentul de inertie polar al sectiunii circulare.

$$\phi = \frac{\pi d^4}{32} [\text{cm}^4]$$

Daca momentul polar este , relatia de calcul este

$$\phi = \frac{M_t \cdot l}{G \cdot I_p} [\text{rad}]$$

Pentru calculul deformatiei torsionale in grade se fac urmatoarele transformari :

$$\phi [\text{rad}] = \frac{\phi^\circ \cdot \pi}{180^\circ} \quad \phi^\circ = \frac{180^\circ \cdot I \cdot M_t}{\pi G \cdot I_p} \leq \phi_a^\circ$$

deformatia cautata se determina cu relatia ,

$$\phi_a^\circ = \frac{180^\circ \cdot 32 \cdot I \cdot M_t}{\pi^2 \cdot G \cdot d^4}$$

stiind ca .